



Farba Renowacja Grzejniki

poj. 0,5L

INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*



Czyszczenie



*między warstwami

- Farba doskonała do renowacji grzejników i kaloryferów metalowych, aluminiowych i żeliwnych.
- Bezpośrednio na podłozę: bez usuwania starych powłok, bez warstwy podkładowej
- Powłoka nie łuszczy się – wysoka odporność farby na zmianę temperatury podłozą
- Powłoka odporna na plamy i uderzenia
- Odporna na łagodne detergenty: płyn do mycia naczyń, uniwersalne środki czystości
- Odporna na zmianę koloru pod wpływem ciepła

Zastosowanie: grzejniki elektryczne, a także grzejniki używane w układach centralnego ogrzewania.



Farba Renowacja Grzejniki

PRZYGOTOWANIE

PRZYGOTOWANIE podłoża jest **NIEZBĘDNYM** etapem prac.

- ALUMINIUM, METAL, ŻELIWO: odtłuścić za pomocą acetonu i pozostawić do wyschnięcia.
- ALUMINIUM, METAL, ŻELIWO POKRYTE STARĄ FARBĄ, DROBNE POWIERZCHNIE PLASTIKOWE: umyć, opłukać obficie wodą, pozostawić do wyschnięcia, a następnie delikatnie zmatowić papierem ściernym (240) i odkurzyć.

Należy dokładnie **UMYĆ I ODTŁUŚCIĆ POWIERZCHNIĘ**. Elementy tłuste lub łuszczące się mogą zmniejszyć przyczepność farby.

APLIKACJA

Farbę należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła do farb sięgając aż do dna pojemnika, w celu uzyskania jednorodnej konsystencji. Farba gotowa do użycia. Nie rozcieńczać.


1. Rozpocząć nakładanie farby od pokrycia narożników i krawędzi.
2. Nasączyć wałek równomiernie farbą i usunąć jej nadmiar na kratce malarskiej. Nanosić starannie, metodą krzyżową, taką samą ilość farby na podobną powierzchnię.
3. Ostatnie pociągnięcia wałkiem wykonywać w jednym kierunku (z góry na dół). W celu osiągnięcia pełnych właściwości i odporności farby, niezbędne jest nałożenie dwóch warstw produktu.

W celu osiągnięcia pełnych właściwości i odporności farby, niezbędne jest nałożenie dwóch warstw produktu.


WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
 - Przed malowaniem należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem chronione elementy.
 - Nakładać farbę na powierzchnię małymi partiami (ok. 0,5m² - 1m²)
 - Przestrzegać podanej na opakowaniu wydajności produktu.
 - Temperatura malowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach.
 - Nie nanosić poprawek podczas wysychania farby.
 - Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.
 - Czyścić narzędzia wodą.
 - Grzejnik może być używany nie wcześniej niż po 48 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy farby.
- Temperaturę grzejnika należy zwiększać stopniowo.
- Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem.

KOLORY



Biały



**Biały
pieprz**



Popiel



Taupe



Grafit