



Farba podkładowa Metale & plastik

poj. 0,5L

INFORMACJE

Wydajność



Schnięcie*



Czyszczenie



*między warstwami

- Niektóre metale i plastik cechują się bardzo gładką i słabo przyczepną powierzchnią. Dzięki unikalnej formule, Farba podkładowa Metale & Plastik V33 zwiększa przyczepność i zapewnia doskonałe przyleganie farby nawierzchniowej.
- Uniwersalna - doskonale nadaje się na różne typy powierzchni metalowych (żelaznych i nieżelaznych), często trudnych do rozpoznania.
- Przedłuża trwałość farby - stanowi barierę przeciw niszczącemu działaniu wilgotności powietrza.
- Odporna na zmienne warunki temperaturowe.
- Łatwa aplikacja: nie tworzy zacieków, szybko schnie, o nikłym zapachu.
- Barwa: jasno szara matowa.

Zastosowanie: w celu zwiększenia przyczepności i wytrzymałości farby nawierzchniowej. Na aluminium, ocynk, żelazo, plastik, PCV itp.



Farba podkładowa Metale & plastik

PRZYGOTOWANIE

Powierzchnia powinna być sucha, czysta i odtłuszczona.

PLASTIK i PCW: powierzchnie odtłuścić, a następnie zmatowić papierem ściernym i odpylić.

METALE NIEŻELAZNE (aluminium, cynk, miedź, ołów, blacha galwanizowana, itp.): powierzchnie odtłuścić i zneutralizować wodą.

POWIERZCHNIE METALOWE, NIEMALOWANE:

- Powierzchnie nowe: powierzchnie należy odtłuścić.
- Powierzchnie zardzewiałe: rdzę należy usunąć z powierzchni metalu.

POWIERZCHNIE METALOWE, MALOWANE:

- Uszkodzona powłoka: farbę usunąć Środkiem do usuwania starych powłok V33. Rdzę należy usunąć z powierzchni metalu. Powierzchnia musi być odtłuszczona i czysta.

APLIKACJA

Idealne warunki nakładania: 10-25°C.

Narzędzia: pędzel lub wałek.

Przed i w trakcie nakładania farbę należy wymieszać w celu uzyskania jednorodnej mieszaniny.

Na dobrze przygotowaną powierzchnię równomiernie nałożyć 1 warstwę farby. Pozostawić do wyschnięcia na minimum 4 godziny.

Przed nałożeniem warstwy wykończeniowej zmatowić pomalowaną powierzchnię.

W przypadku nakładania farby pistoletem produkt należy rozcieńczyć wodą zgodnie z zaleceniami producenta. Nałożyć 2 warstwy.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Nie nakładać na powierzchnie uprzednio malowane.
- Na Farbę podkładową Metale & Plastik V33 zawsze należy nałożyć farbę wykończeniową.